

Autoritate contractanta

Sanatoriul de Pneumoftziologie Geoagiu

Adresa postala: str.Sanatoriului, nr.8, Geoagiu, jud.Hunedoara , Localitatea: Geoagiu , Cod postal: 335404 , Romania , Punct(e) de contact: Angela Polverea , Tel. +40 254248884 , Email: info@sanatoriulgeoagiu.ro , Fax: +40 254248968 , Adresa internet (URL): str.Sanatoriului, nr.8, Geoagiu, jud.Hunedoara

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: SERVICII DE VERIFICARE DE CATRE FIRMA AUTORIZATA A PRIZELOR DE IMPAMANTARE

CPV: 71356000-8-Servicii tehnice (Rev.2)

Descrierea contractului: SERVICII DE VERIFICARE DE CATRE FIRMA AUTORIZATA A PRIZELOR DE IMPAMANTARE- CANTITATEA SOLICITATA ESTE DE 65 BUC(PRIZE)

Valoarea estimata fara TVA: 715.00 RON

Conditii contract: SERVICII DE VERIFICARE DE CATRE FIRMA AUTORIZATA A PRIZELOR DE IMPAMANTARE- CONFORM CERINTELOR SOLICITATE IN CAIETUL DE SARCINI, CARE VA FI POSTAT PE SITE-UL www.sanatoriulgeoagiu.ro, LA SECTIUNEA ACHIZITII PUBLICE.


Conditii participare: OFERTANTII CARE INDEPLINESC CERINTELE NECESARE

Criterii adjudecare: PRETUL CEL MAI SCAZUT

Termen limita primire oferte: 03.04.2018

Informatii suplimentare: OFERTANTII VOR INCARCA IN SEAP, OFERTA DE PRET CU CPV:71356000-0 SERVICII TEHNICE SI SE VA TRECE NR.ANUNTULUI

Inapoi



Nr.1854 din 26.03.2018

Aprobat,
Manager (cu delegare de atributii),
PLEȘA-POPESCU LETIȚIA MIRELA



CAIET DE SARCINI PENTRU SERVICII DE VERIFICARE A PRIZELOR DE ÎMPĂMÂNTARE SI A PARATRASNETELOR

Aceste verificari cuprind urmatoarele masuratori : verificarea separarii conductorului de nul de lucru de conductorul de nul de protectie, verificarea ca nu exista elemente de intrerupere pe conductoarele de protectie , verificarea continuitatii legaturii de protectie de la masele echipamentelor până la bara PEN, verificarea legarii la pamânt a barelor de nul, verificarea existentei sigurantelor fuzibile si verificarea functionarii elementelor de protectie , verificarea marcajului conductoarelor de protectie , existenta legaturilor de protectie la tablourile de distributie la prizele de alimentare , verificarea strângerii suruburilor de imbinare si asigurarea acestora impotriva desurubarii , verificarea ca la un surub este conectat un singur conductor de protectie, verificarea rezistentei de dispersie la pamânt a maselor electrice .

In urma verificarii PRAM se intocmeste un buletin de verificare/incercare a instalatiilor electrice.

1. Locatia Centrala termica – 11 buc
2. Locatia Atelier mecanic – 9 buc
3. Locatia Spalatorie – 7 buc
4. Locatia Tamplarie -4 buc
5. Locatia Laborator – 6 buc
6. Locatia Sufragerie – 3 buc
7. Tablouri distributie – 15 buc
8. Locatia Radiologie – 5 buc
9. Paratrasnete – 5 buc

INTOCMIT,

Ing. Andras Benone Catalin